


4 周边环境:

尾矿库位于六渡河右岸的支沟内，距沟口约20m，六渡河于库区东北侧 9.3km 处汇入龙川江（羊街镇）。六渡河属金沙江系龙川江流域的一级支流。尾矿库下游河岸有少量农田，除此之外，无任何建构物、村庄、以及自然保护区和风景名胜区；尾矿库周边无违章建筑、采矿等危害尾矿库安全的现象。库址范围内无其它重要工业设施及居民居住。尾矿库下游无重要城镇、工矿企业和重要铁路干线。尾矿库邻近选厂，尾矿输送距离短，后期维护管理方便。

周边环境示意图



5. 生产区域平面布置情况: _____

昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 牟定德胜矿业有限公司尾矿库 项目类型: 安全验收评价

法定代表人(负责人) 李俊 联系电话: _____ 日期: 2022.7.25

现场发现的问题及建议:

1. 堆积坝坡比不符合设计要求

2. 现河沟雨水从左岸截洪沟流出, 不符合设计要求

3. 原左岸截洪沟为浆砌石, 年久失修, 多处破损

4. 部分排水沟淤堵

5. 临时堆场坝体位移观测点标识有损坏

6. 整个库区安全警示标志缺失

7. 尾矿库周边未设置铁丝网防护

8. 尾矿库未编制《生产安全事故应急预案》

委托方负责人:



现场检查人员:

李俊球

昭通市鼎安科技有限公司

2022年7月25日

注: 本建议书一式三份, 请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认, 本检查建议书将报送安全生产监督管理局。

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、 任命

现任命 李晓达 同志，担任 牟定德胜矿业有限公司尾矿库闭库安全验收评价报告 项目组长。

二、授权范围

1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。

3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。

4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2022 年 07 月 15 日